



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 8 novembre 2022

C.A.P.A.

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE VILLANOVA

20167 MEZZAVIA

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type	Code	Nom
Prélèvement	00112053	
Unité de gestion	0286	C.A.P.A.
Installation	UDI 001636	SCAGLIOLI
Point de surveillance	P 0000001768	ROBINET SUR ROUTE
Localisation exacte	ROBINET C.E.O	
Commune	VILLANOVA	

Prélevé le : vendredi 04 novembre 2022 à 08h50

par : ALEXANDRE PINELLI

Type visite : D1

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)
Odeur (qualitatif)
Saveur (qualitatif)

0 SANS OE
1 SANS OE
0 SANS OE

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau

14,7 °C

25,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre
Chlore total

0,72 mg(Cl₂)/L
0,81 mg(Cl₂)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00111655

Référence laboratoire : 20221104-31576

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)
Turbidité néphélobométrique NFU

0 SANS OBJET
<0,5 NFU

2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

7,4 unité pH

6,50

9,00

MINERALISATION

Conductivité à 25°C

142 **µS/cm**

200,00

1 100,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH₄)

<0,05 mg/L

0,10

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Bactéries coliformes /100ml-MS
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml
Entérocoques /100ml-MS
Escherichia coli /100ml - MF

1 n/mL
1 n/mL
0 n/(100mL)
0 n/(100mL)
0 n/(100mL)
0 n/(100mL)

0,00
0,00

0,00
0,00

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et ne satisfaisant pas aux références de qualité. Il est à noter une faible minéralisation. La teneur en chlore libre est excessive, et l'excès de désinfectant peut générer une odeur ou une saveur désagréable.

*Pour le Directeur Général
Et par Délégation
L'ingénieur sanitaire*

~~Alexandre GIOVANNONI~~